

2026年度 解体工事に関する事故情報④

2026年4月10日

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
事務局

発生日時 2026年3月27日 午後3時すぎ

発生場所 東京都北区田端新町

状 況 4階建てマンションの解体工事現場で足場や外壁が道路側へ崩落。交通量の多い都道にがれきが散乱して道路が封鎖されたが、歩行者や車両への人的被害は確認されていない。
この事故の影響で、現場の前の道路の一部が通行止めになった。現場は、JR西日暮里駅から600メートルほどの場所にある住宅街。