

2026年度 解体工事に関する事故情報⑥

2026年6月11日

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
事務局

発生日時 2026年6月8日 午後3時30分過ぎ

発生場所 東京都品川区西五反田

状 況 東京・品川区の建物の解体現場で足場が崩れた。けが人はいないということだが、周辺の道路では一時交通規制が行われた。
8日午後3時半すぎ、品川区西五反田で「解体現場で足場が崩れ掛けている」などと目撃者から110番通報が相次いだ。
警視庁によると、当時、5階建ての建物の解体工事が行われていて、組まれていた足場が何らかの理由で崩れたという。
男性5人が作業をしていたが、けがはないということ。
作業していた男性は「ワイヤーが切れて足場が倒れた」という趣旨の話をしているという。